





PACOTE
AU OPAR
11ª FEIRA DE FORNECEDORES DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



OFERTAS

<p>3745W</p> <p>1 - R\$ 225,00 3 - R\$ 209,00 5 - R\$ 192,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor F-100 * Willys Motor OHC 4 Cil. Corcel II * Del Rey * Escort Motor Renault/CHT Ranger 2.3 94/97 "132 Dentes" Nº Orig. D4FZ6384A</p>	<p>5009W</p> <p>1 - R\$ 245,00 3 - R\$ 225,00 5 - R\$ 208,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Opala * A-10 Motor 4/6 Cil. "153 Dentes" Nº Orig. 3788432</p>	<p>4088W</p> <p>1 - R\$ 254,00 3 - R\$ 235,00 5 - R\$ 217,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Chevrolet Brasil * C-10 Todos C/ Motor 6 Cil. "168 Dentes" Nº Orig. 3702454</p>	<p>13048W</p> <p>1 - R\$ 254,00 3 - R\$ 235,00 5 - R\$ 217,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor S-10 * Blazer 4.3 V6 "168 Dentes" N Orig. 00460583</p>
<p>3381W</p> <p>1 - R\$ 225,00 3 - R\$ 209,00 5 - R\$ 192,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Gol * Passat * Kombi * Voyage Saveiro * Versailles * Royale 1.6/1.8/2.0 Todos C/ Motor AP "132 Dentes" N Orig. ZBC105271</p>	<p>4746W</p> <p>1 - R\$ 221,00 3 - R\$ 205,00 5 - R\$ 189,00</p>  <p>135 Dentes</p> <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Fiesta 95... * Ka 97... * Courier Motor Endura/Zetec Rocam Ecosport 2003... * Focus 2003... Motor Zetec Rocam N Orig. 70HM6384B4A</p>	<p>9871W</p> <p>1 - R\$ 320,00 3 - R\$ 294,00 5 - R\$ 272,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor F-250/350/4000 98... Motor Cummins "146 Dentes" Nº Cummins 3905909 Nº Orig. BF8T6384BA</p>	<p>8164W</p> <p>1 - R\$ 352,00 3 - R\$ 325,00 5 - R\$ 300,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Ford Cargo Médios/Pesados Caminhões VW Médios/Pesados Todos C/ Motor Cummins "173 Dentes" Nº Orig. 3903309</p>
<p>9002W</p> <p>1 - R\$ 466,00 3 - R\$ 430,00 5 - R\$ 399,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Toyota Bandeirante Caminhões MB 1113/1111 Onibus MB 352/352A "125 Dentes" Nº Orig. 3440320105</p>	<p>8839W</p> <p>1 - R\$ 268,00 3 - R\$ 246,00 5 - R\$ 228,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "Câmbio Mecânico" Hyundai HR * Kia Bongo K-2500 "120 Dentes" N Orig. MD024812</p>	<p>3331W</p> <p>1 - R\$ 225,00 3 - R\$ 209,00 5 - R\$ 192,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor VW 1.300/1.500/1.600 Kombi Motor 12 Volts "130 Dentes" N Orig. 113105271</p>	<p>3186</p> <p>1 - R\$ 320,00 3 - R\$ 295,00 5 - R\$ 270,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Kombi 1.4 Flex 2006... "130 Dentes" N Orig. 0401052751</p>
<p>5559W</p> <p>1 - R\$ 362,00 3 - R\$ 328,00 5 - R\$ 299,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Ranger V6 94/2012 "138 Dentes" Nº Orig. F77Z6375WILL</p>	<p>9982W</p> <p>1 - R\$ 312,00 3 - R\$ 289,00 5 - R\$ 268,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Hilux 2.8 até 04 "C/ Câmbio Mecânico" "101 Dentes" Nº Orig. 1345354010</p>	<p>9983</p> <p>1 - R\$ 510,00 3 - R\$ 496,00 5 - R\$ 483,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Hilux Pitbull 2005... C/ Câmbio Mecânico "110 Dentes" N Orig. 134530L010</p>	<p>5150W</p> <p>1 - R\$ 376,00 3 - R\$ 346,00 5 - R\$ 320,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor F-1000/4000/11000/22000 VW 6.90/7.90/14.140 Todos Motor MWM 4/6 Cil. "115 Dentes" Nº Orig. TNM105275</p>
<p>5011W</p> <p>1 - R\$ 210,00 3 - R\$ 203,00 5 - R\$ 188,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor S-10 2.2/2.4 Gas./Flex Monza * Corsa * Vectra "135 Dentes" N Orig. 90136995</p>	<p>5012W</p> <p>1 - R\$ 385,00 3 - R\$ 356,00 5 - R\$ 328,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor D-10/20/40 Perkins/Maxion D-60 * F-600 Motor Perkins Silverado Motor Maxion "126 Dentes" Nº Orig. 410276</p>	<p>2924</p> <p>1 - R\$ 410,00 3 - R\$ 399,00 5 - R\$ 389,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Uno * Fiorino * Elba * Prêmio Oggi * Fiat City * Fiat 147 "117 Dentes" N Orig. 4343283</p>	<p>23109</p> <p>1 - R\$ 289,00 3 - R\$ 280,00 5 - R\$ 275,00</p>  <p>Importada</p> <p>Cremalheira Motor Uno * Palio * Strada * Fiorino Doblo * Siena * Punto "Motor Fire" "116 Dentes" N Orig. 5941281</p>

12216T

1 - R\$ 889,00
3 - R\$ 863,00
5 - R\$ 836,00



Cx. ZF S5-420
Alavanca Câmbio "Kit Completo"
F-250/350/4000 98...
D-20/40 93... * Silverado
MB 710
"Cx. ZF S5-420"
Nº Orig. 1307306277WILL

12216K

1 - R\$ 161,00
3 - R\$ 153,00
5 - R\$ 142,00



Kit Tampa Cúpula Alavanca
F-250/350/4000 98...
D-20/40 93... * Silverado
MB 710
"Cx. ZF S5-420"
Nº Orig. 1307306277WILL

12108

1 - R\$ 283,00
3 - R\$ 275,00
5 - R\$ 267,00



Cx. ZF S5-420
Alavanca Câmbio "Inferior"
F-250/350/4000 98...
D-20/40 93... * Silverado
"Cx. ZF S5-420"
N Orig. 0091218004

9829

1 - R\$ 117,00
3 - R\$ 114,00
5 - R\$ 110,00



Cx. ZF S5-420
Reparo Alavanca Câmbio
"Trambulador"
F-250/350/4000 98...
D-20/40 93... * Silverado
MB 710
"Cx. ZF S5-420"

7215

1 - R\$ 178,00
3 - R\$ 175,00
5 - R\$ 173,00



Cx. ZF S5-420
Balancim Alavanca Câmbio
F-250/350/4000 98...
D-20/40 93... * Silverado
MB 710
Nº Orig. BF8T7210BWILL

13044

1 - R\$ 170,00
3 - R\$ 165,00
5 - R\$ 160,00



Balancim Alavanca Câmbio
S-10 * Blazer 95/2001 FSO 1305
A-20 * F-1000 94/96 CL 1905
MB 710 * Agrale Microbus
FSO 4405
Nº Orig. 3341156

7857

1 - R\$ 57,00
3 - R\$ 55,00
5 - R\$ 53,00



Guarda Pó Alavanca Câmbio
"Inferior"
F-250/350/4000 98...
D-20/40 93... * Silverado
MB 710
"Cx. ZF S5-420"
Nº Orig. BF8T7277A

8582

1 - R\$ 27,00
3 - R\$ 26,00
5 - R\$ 24,00



Guarda Pó
Alavanca Câmbio "Torre"
F-1000/4000 até 98
S-10 * Blazer 95/2001
A/C-20 95
Nº Orig. 3343494

13081

1 - R\$ 27,00
3 - R\$ 26,00
5 - R\$ 24,00



Guarda Pó Alavanca
Câmbio "Torre"
S-10 2.4 2001/2011
Nº Orig. 3341465

5169

1 - R\$ 39,00
3 - R\$ 35,00
5 - R\$ 33,00



Braseixos
Porca Pinhão Diferencial
F-350/600/1000/4000
A/C/D-40
Nº Orig. T11521293

12213

1 - R\$ 34,00
3 - R\$ 33,00
5 - R\$ 32,00



Tubo Carcaça
Válvula Termostática
Ranger 2005/2012
Troller 2006/2011
"Motor Maxion 3.0 16V Diesel"

13023

1 - R\$ 9,00
3 - R\$ 8,50
5 - R\$ 8,00



Vedador Tampa Válvulas
S-10 * Blazer 2.8 * Silverado
F-250 98...
Frontier 2002/2007
"Todos c/ Motor MWM"
Nº Orig. 33525B

8102

1 - R\$ 20,00
3 - R\$ 19,00
5 - R\$ 17,00



Trava Bóia Tanque
F-1000 até 92
Pampa * Del Rey
N Orig. COAZ9A307A

3781

5 - R\$ 3,30
10 - R\$ 3,00
15 - R\$ 2,90



Guarnição Bóia Tanque
F-1000 até 92
Corcel * Pampa * Del Rey 78...
N Orig. COAF9276A

7156

1 - R\$ 70,00
3 - R\$ 68,00
5 - R\$ 67,00



Bucha Eixo Pedal
Freio/Embreagem "Kit"
F-100/350/600/
1000/4000 até 92

5186

1 - R\$ 15,00
3 - R\$ 14,00
5 - R\$ 13,00



Reparo Barra
Equalizadora Embreagem
F-1000/4000/22000
Nº Orig. C1AA7543C90

9189

1 - R\$ 47,50
3 - R\$ 46,10
5 - R\$ 43,00



Usa-se com Cruzeta 5.273-X
Abraçadeira Cruzeta Cardan
"Reparo"
F-1000
D-10/20 * S-10 * Blazer

9190

1 - R\$ 49,90
3 - R\$ 47,50
5 - R\$ 45,00



Usa-se com Cruzeta 5.160-X
Abraçadeira Cruzeta Cardan
"Reparo"
F-250/350/4000
D-20 Turbo
VW 6.90/11.130/13.130

9191

1 - R\$ 57,20
3 - R\$ 55,00
5 - R\$ 53,90



Usa-se com Cruzeta 5.263-X
Abraçadeira Cruzeta Cardan
"Reparo"
F-600 * F-4000 98...
Cargo 814
VW 6.80/6.90/7.90/8.150
A/C/D-40 * D-60

5090

1 - R\$ 105,00
3 - R\$ 102,00
5 - R\$ 99,00



Sapata Freio Traseiro
F-1000 79/98
A/C/D-10/20 79/92
Nº Orig. BEOC2220

5142

1 - R\$ 145,00
3 - R\$ 140,00
5 - R\$ 137,00



Sapata Freio Traseiro
F-4000 75...
A/C/D-40
Nº Orig. 85TU2220A

5591

1 - R\$ 85,00
3 - R\$ 83,00
5 - R\$ 80,00



Conexão Freio "Traseiro"
F-100/1000
"3 Roscas 3/8 x 24"
Nº Orig. BEOY2074A

9168

1 - R\$ 85,00
3 - R\$ 83,00
5 - R\$ 80,00



Conexão Freio "Traseiro"
F-4000 Todos
F350/600/11000
"2 Roscas 7/16 X 24
1 Rosca 7/16 X 20"
Nº Orig. 86UT2047A

7177

1 - R\$ 76,00
3 - R\$ 75,00
5 - R\$ 74,00



Haste Acionamento
Freio Mão
F-350/4000 71/98
A/C/D-40 85...
N Orig. BD2Y2108A



OFERTAS

1322

1 - R\$ 188,00
3 - R\$ 179,00
5 - R\$ 169,00



Flange Semi Eixo Traseiro
S-10 4X4 2012...
Nº Orig. 52057724

8535W

1 - R\$ 94,00
3 - R\$ 90,00
5 - R\$ 87,00



Dana 44-3 Com Parafusos
Flange Semi Eixo Traseiro
S-10 * Blazer 97...
"C/ Aba T Original"
Nº Orig. 93257537

6060W

1 - R\$ 335,00
3 - R\$ 329,00
5 - R\$ 314,00



Suporte Bandeja Superior
Lado Direito
A/C/D-10/20 até 92
"Chapa Reforçada/T Original"
Nº Orig. 07363928A

6061W

1 - R\$ 335,00
3 - R\$ 329,00
5 - R\$ 314,00



Suporte Bandeja Superior
Lado Esquerdo
A/C/D-10/20 até 92
"Chapa Reforçada/T Original"
Nº Orig. 07363927

5428

1 - R\$ 145,00
3 - R\$ 136,00
5 - R\$ 129,00



Suporte Amortecedor Traseiro
A/C/D-20 93...
Silverado
"Direito/Esquerdo"
Nº Orig. 93204478

2478

1 - R\$ 82,00
3 - R\$ 80,00
5 - R\$ 78,00



Porca Carcaça Diferencial
D-40 85...
"C/ Retentor"
Nº Orig. 94630966

4454

1 - R\$ 284,00
3 - R\$ 276,00
5 - R\$ 268,00



Balança Embreagem
"Conjunto"
A/C/D-20 até 88
N Orig. 94622713/680

4455

1 - R\$ 284,00
3 - R\$ 276,00
5 - R\$ 268,00



Balança Embreagem
"Conjunto"
A/C/D-20 89...
N Orig. 52251248/246

2460

1 - R\$ 114,00
3 - R\$ 111,00
5 - R\$ 108,00



Primário Direito
Sapata Freio Traseiro
A/C/D-20 93...
Silverado
Nº Orig. 94648567

2461

1 - R\$ 129,00
3 - R\$ 125,00
5 - R\$ 122,00



Secundário Direito
Sapata Freio Traseiro
A/C/D-20 93...
Silverado
Nº Orig. 94648568

2462

1 - R\$ 114,00
3 - R\$ 111,00
5 - R\$ 108,00



Primário Esquerdo
Sapata Freio Traseiro
A/C/D-20 93...
Silverado
Nº Orig. 93215589

2463

1 - R\$ 129,00
3 - R\$ 125,00
5 - R\$ 122,00



Secundário Esquerdo
Sapata Freio Traseiro
A/C/D-20 93...
Silverado
Nº Orig. 93215588

2063

1 - R\$ 32,00
3 - R\$ 29,00
5 - R\$ 28,00



Copo Filtro Combustível
"Vidro"
D-10/20/40
"Fundo Reto"
Nº Orig. 70890050

5432

1 - R\$ 21,00
3 - R\$ 20,00
5 - R\$ 19,00



Tampa Óleo Motor
D-20 93...
Silverado
Todos C/ Motor Maxion
Nº Orig. 70998119

2084

1 - R\$ 178,00
3 - R\$ 170,00
5 - R\$ 166,00



Rolamento Embreagem
A/C/D-10/20/40
Silverado
S-10 * Blazer 95...
N Orig. 93291794

2087

1 - R\$ 39,60
3 - R\$ 38,00
5 - R\$ 36,00



Guarda Pó
Garfo Embreagem
A/C/D-10/20/40
Silverado
Nº Orig. 94659661

2439

1 - R\$ 85,00
3 - R\$ 83,00
5 - R\$ 80,00



Conexão Freio "Traseiro"
A/C/D-10/20 até 92
"2 Roscas 3/8 x 24
1 Rosca 7/16 x 20"
Nº Orig. 6638826

2440

1 - R\$ 83,00
3 - R\$ 79,00
5 - R\$ 76,00



Conexão Freio "Traseiro"
A/C/D-20 93...
Toyota Moderna
Nº Orig. 94602670

5444W

1 - R\$ 90,00
3 - R\$ 86,00
5 - R\$ 82,00



Adaptação Reforçada
Rolamento Coluna Direção
"Inferior"
A/C/D-20/40 93/97
Nº Orig. 26030557P

3179W

1 - R\$ 67,00
3 - R\$ 65,00
5 - R\$ 63,00



Kit Acionador Chave Ignição
A/C/D-20/40
Opala
"Cremalheira/Engrenagem"
Nº Orig. 94652592WILL

9482

1 - R\$ 172,00
3 - R\$ 167,00
5 - R\$ 160,00



Cx. Eaton 260F

Garfo Câmbio 3/4
F-1000 79/92
A/C-10/20 77/91
"Ponta Temperada"
Nº Orig. 3312939

9483

1 - R\$ 168,00
3 - R\$ 165,00
5 - R\$ 163,00



Cx. Eaton 260F

Garfo Câmbio 1/2
F-1000 79/92
A/C-10/20 77/91
"Temperado"
Nº Orig. 3312933

2064P

1 - R\$ 133,00
3 - R\$ 130,00
5 - R\$ 126,00



Cx. Eaton 260F

Eixo Carretão Câmbio
F-1000 79/92
A/C-10/20 77/91
Nº Orig. 3312408

2070P

1 - R\$ 230,00
3 - R\$ 223,00
5 - R\$ 216,00




Cx. Eaton 240F/FS

Eixo Carretão Câmbio
F-350/600 ATÉ 77 Gas.
F-2000/4000 74/82
D-10/20 79/85
C-60 64/81 * D-60 65/78
Nº ORIG. 3312540

7422A

1 - R\$ 159,00
3 - R\$ 157,00
5 - R\$ 155,00




Cx. Eaton CL 2205/2215

Jogo Arruelas Câmbio
"Completo"
F-1000 92/96
A/C/D-20 92/96
"Arruela Latão"
N Orig. 3317833A

2067W

1 - R\$ 144,00
3 - R\$ 140,00
5 - R\$ 136,00




Cx. Eaton 260F

Jogo Arruelas Câmbio
F-1000 79/92
A/C-10/20 77/91
"Metal Patente"
N Orig. 3315371

2071W

1 - R\$ 170,00
3 - R\$ 164,00
5 - R\$ 159,00




Cx. Eaton 240F/FS

Jogo Arruelas Câmbio
F-350/600 até 77 Gas.
F-2000/4000 74/82
D-10/20 79/85
C-60 64/81 * D-60 65/78
"Metal Patente"

2068

1 - R\$ 27,00
3 - R\$ 25,00
5 - R\$ 23,00



CX. Eaton 260F

Jogo Retens "Cachorretes"
1/2 Velocidades
F-1000 79/92
A/C-10/20 77/91
N Orig. 3343150

2069

1 - R\$ 27,00
3 - R\$ 25,00
5 - R\$ 23,00




Cx. Eaton 260F

Jogo Retens "Cachorretes"
3ª/4ª
F-1000 79/92
A/C-10/20 77/91
Nº Orig. 3343151

2072

1 - R\$ 35,00
3 - R\$ 33,00
5 - R\$ 30,00




Cx. Eaton 240F/FS Estampado

Jogo Retens "Cachorretes" 3ª/4ª
F-350/600 até 77 Gas.
F-2000/4000 74/82
D-10/20 79/85
C-60 64/81 * D-60 65/78
Nº Orig. 3343149F

2073

1 - R\$ 53,00
3 - R\$ 51,00
5 - R\$ 49,00




Cx. Eaton 240F/FS Maciço

Jogo Retens "Cachorretes" 3ª/4ª
F350-600 até 77 Gas.
F-2000/4000 74/82
D-10/20 79/85
C-60 64/81 D-60 65/78
Nº Orig. 3343149M

4032

1 - R\$ 61,00
3 - R\$ 58,00
5 - R\$ 55,00



Cx. Eaton 240V

Jogo Retens "Cachorretes" 1/Ré
D-20/40 85/91
F-1000 90/92
F-2000/4000 82/92
VW 6.80/6.90 82/84
"5 Marchas"
N Orig. 3343156

4033

1 - R\$ 67,00
3 - R\$ 65,00
5 - R\$ 63,00



Cx. Eaton 240V

Jogo Retens "Cachorretes"
D-20/40 85/91
F-1000 90/92
F-2000/4000 82/92
VW 6.80/6.90 82/84
N Orig. 3343155

4012

1 - R\$ 67,00
3 - R\$ 64,00
5 - R\$ 61,00




1ª Seca Cx. Eaton 240F

Jogo Retens "Cachorretes"
1/2/Ré
F-350/600 até 77 Gas.
F-4000 74/80
D-10 * C-60 64/81
D-60 65/78

4034

1 - R\$ 63,00
3 - R\$ 61,00
5 - R\$ 59,00



1ª Sincronizada Cx. Eaton 240FS

Jogo Retens "Cachorretes"
1/2 Velocidades
F-2000/4000 80/82
D-10/20 até 85
N Orig. 3343154

23003W

1 - R\$ 21,00
5 - R\$ 19,50
10 - R\$ 18,00




T Original

Reten "Cachorrete"
1ª/2ª/3ª/4ª/5ª
Uno * Palio
Motor Fire
Nº Orig. 55260141

7507

1 - R\$ 65,20
3 - R\$ 62,70
5 - R\$ 59,00



T Original Cx. Eaton FSO 1305

Jogo Retens "Cachorretes"
1/2 Velocidades
S-10 * Blazer 95...

7403

1 - R\$ 72,00
3 - R\$ 70,00
5 - R\$ 68,00



T Original Cx. Eaton FSO 1305

Jogo Retens "Cachorretes" 5/Ré
S-10 * Blazer 95...
"Rasgo Largo"

7521

1 - R\$ 95,00
3 - R\$ 90,00
5 - R\$ 88,00



Cx. Eaton FSO 2305

Jogo Retens "Cachorretes"
1/2/3/4/5/Ré
Silverado 96/99
Gasolina/Diesel

4100

1 - R\$ 146,00
3 - R\$ 144,00
5 - R\$ 140,00



Cx. Eaton FSO 2405

Jogo Retens "Cachorretes" 1ª a 5ª/Ré
S-10 2.8 4x2/4x4 2001...
S-10 4.3 V6 4x2/4x4 2001...
Ranger 2.8/3.0 4x2/4x4 2001...
Troller 4x2/4x4 2005...
L-200RS 4x4 2005...
Nº Orig. 33486687

6218

1 - R\$ 14,80
3 - R\$ 14,00
5 - R\$ 13,80



FSO 2305/2405/
2105/2106/2505/2506/4305/4405/4505
Patim Nylon Garfo Câmbio
1/2/3/4
S-10 2.8 * S-10 2012... * Silverado
Ranger * Frontier * L-200R
1/2/3/4/5/Ré
F-350/4000 2014... * Cargo * VW
N Orig. 3348042

6219

1 - R\$ 14,00
3 - R\$ 13,50
5 - R\$ 12,90



Caixa Eaton FSO 2405
Patim Nylon Garfo Câmbio
5/Ré
Ranger * S-10
L-200R 2003...
Frontier * Troller
N Orig. 3348043

6220

1 - R\$ 14,00
3 - R\$ 13,50
5 - R\$ 12,90



Caixa Eaton FSO 240582105/2505
Patim Nylon Garfo Câmbio
5/Ré
Ranger * S-10
L-200R 2003...
Frontier * Troller
N Orig. 3363403

9507

2 - R\$ 13,00
4 - R\$ 12,50
6 - R\$ 12,00



Cx. Eaton FSO 1305/CL 2205/2215
Patim Garfo Câmbio
"Nylon"
1/2/3/4/5/Ré
S-10 * Blazer 95...
F-1000 92/96 A/C/D-20 92/96
N Orig. 3343639

5880W

1 - R\$ 663,00
3 - R\$ 614,00
5 - R\$ 569,00



Importado (1312)

Platô Embreagem
F-100 * Willys
"Com Furação P/ 4/6 Cil."
"Peça Nova"
Nº Orig. 11416

2887W

1 - R\$ 656,00
3 - R\$ 605,00
5 - R\$ 560,00



Importado (5556)

Disco Embreagem
Willys Motor 6 Cil.
"Estria Grossa"
"Peça Nova"
Nº Orig. BD7B7550A

5880K

1 - R\$ 1.499,00
3 - R\$ 1.399,00
5 - R\$ 1.310,00



Platô/Disco/Rolamento
"Kit Embreagem"
Willys
"Com Furação P/ 4/6 Cil."
"Peça Nova"
Nº Orig. 11416WILL

1867

1 - R\$ 37,80
3 - R\$ 36,80
5 - R\$ 35,50



Cabo Embreagem
Willys 6 Cil. Todos
"Compr. 285mm"
Nº Orig. 640124

1891

1 - R\$ 176,00
3 - R\$ 160,00
5 - R\$ 149,00



C/ Alavanca No Volante

Alavanca Seletora Marchas
Coluna Direção
F-75 * Rural
Nº Orig. 26923

4872K

1 - R\$ 73,80
3 - R\$ 71,00
5 - R\$ 69,00



Eixo Alavanca Reduzida/Tração
"Kit C/ Graxeira/Molas"
Willys 4x4 Todos
Nº Orig. 19341

2841

1 - R\$ 103,00
3 - R\$ 99,00
5 - R\$ 96,00



T Original

Coxim Câmbio
Willys Todos
Nº Orig. 11266

3810K

1 - R\$ 1.069,00
3 - R\$ 1.015,00
5 - R\$ 960,00



Adaptação

Carretão Reduzida
"Kit Especial"
"C/ Eixo/Bucha/Rolamentos"
Willys 4x4 Todos
"18/39 Dentes"
Nº Orig. 10732WILL

4877

1 - R\$ 83,00
3 - R\$ 80,00
5 - R\$ 78,00



01466MFBE

Jogo Vedação Munhão
Willys 4x4 Todos
Nº Orig. 915644

5865W

1 - R\$ 750,00
3 - R\$ 720,00
5 - R\$ 690,00



C/ Porcas + Trava

Manga Eixo Dianteira
Willys 4x4 Todos
"Aço Forjado"
Nº Orig. 10687

3858K

1 - R\$ 105,00
3 - R\$ 99,00
5 - R\$ 96,00



Flange + Anel + Retentor

Reparo Semi Eixo Traseiro
F-100
Willys 68... Todos
Nº Orig. BC7C1180AWILL

3869

1 - R\$ 174,00
3 - R\$ 168,00
5 - R\$ 164,00



Rosca Esquerda

Terminal Direção
Willys Todos
Agrale 4.100
"Lado Esquerdo"
N Orig. 11379

3870

1 - R\$ 174,00
3 - R\$ 168,00
5 - R\$ 164,00



Rosca Direita

Terminal Direção
Willys Todos
Agrale 4.100
"Lado Direito"
N Orig. 11380

1878

1 - R\$ 72,00
3 - R\$ 70,00
5 - R\$ 68,00



Garra + Alça

Fecho Capô "Jogo"
Jeep
Nº Orig. 663548

3853

1 - R\$ 788,00
3 - R\$ 780,00
5 - R\$ 773,00



Importado 12 Volts

Motor Limpador
Elétrico "Completo"
Jeep
"Vai-Vem"
"C/ Braço + Palheta"
N Orig. 37761

1809

1 - R\$ 106,00
3 - R\$ 102,00
5 - R\$ 98,00



Reparo Barra Direção
"Boca Lobo"
Willys Todos
Agrale 4.100
Nº Orig. 800695

3855

1 - R\$ 49,00
3 - R\$ 46,00
5 - R\$ 44,00



C/ Botão Plástico Grande

Reparo Buzina
Willys Todos
Nº Orig. 15624X

1833

1 - R\$ 69,00
3 - R\$ 68,00
5 - R\$ 67,00



T Original

Flexível Óleo Motor
"Longo"
Willys
Motor 6 Cil.
Nº Orig. 10641

1834

1 - R\$ 57,00
3 - R\$ 56,00
5 - R\$ 55,00



T Original

Flexível Óleo Motor
"Curto"
Willys
Motor 6 Cil.
Nº Orig. 16240

5806

1 - R\$ 20,00
3 - R\$ 19,00
5 - R\$ 17,80



Mola Retenção
Sapata Freio
Jeep * Rural
N Orig. 641997

5807

1 - R\$ 115,00
3 - R\$ 113,00
5 - R\$ 110,00



Sapata Freio
Dianteiro/Traseiro
Jeep * Rural
N Orig. 85979

3891

1 - R\$ 91,00
3 - R\$ 89,00
5 - R\$ 86,00



T Original

Tampa Óleo Motor
Willys
Motor 6 Cil.
Nº Orig. 29588

6895

1 - R\$ 34,00
3 - R\$ 31,00
5 - R\$ 29,00



Tampa Óleo Motor
F-100 * Willys * Maverick
Todos C/ Motor OHC 4 Cil.
Nº Orig. BD9D6766A

6803

1 - R\$ 66,00
3 - R\$ 64,00
5 - R\$ 61,00



Forquilha Cabo
Embreagem/Freio Mão
Willys Motor 4/6 Cil.
Nº Orig. 10273

8091

1 - R\$ 170,00
3 - R\$ 165,00
5 - R\$ 160,00



Eixo Carretão Reduzida
Toyota Bandeirante 81/92
"Ø 33,93mm x
Compr. 138,80mm"
Nº Orig. 3622598002

8091W

1 - R\$ 210,00
3 - R\$ 203,00
5 - R\$ 195,00



Tipo Original
Eixo Carretão Reduzida
Toyota Bandeirante 81/92
"Ø 33,93mm x
Compr. 138,80mm"
Nº Orig. 3622598002

9003

1 - R\$ 61,00
3 - R\$ 58,00
5 - R\$ 56,00



Rolamento Carretão
Reduzida "Gaiola"
Toyota Bandeirante 81/92
Nº Orig. 9002364002

9097

1 - R\$ 42,00
3 - R\$ 39,00
5 - R\$ 37,00



Arruela Encosto
Carretão Reduzida
Toyota Bandeirante até 92
N Orig. 3622298001

8091A

1 - R\$ 174,00
3 - R\$ 169,00
5 - R\$ 163,00



Eixo Carretão Reduzida
Toyota Bandeirante 92...
"Ø 38mm x Compr. 139mm"
Nº Orig. 3622598003

8091AW

1 - R\$ 243,00
3 - R\$ 233,00
5 - R\$ 223,00



Tipo Original
Eixo Carretão Reduzida
Toyota Bandeirante 92...
"Ø 38mm x
Compr. 139mm"
Nº Orig. 3622598003

9003A

1 - R\$ 109,00
3 - R\$ 105,00
5 - R\$ 102,00



Rolamento Carretão
Reduzida "Gaiola"
Toyota Bandeirante 92...
Nº Orig. 9002364004

9097A

1 - R\$ 58,00
3 - R\$ 56,00
5 - R\$ 54,00



Arruela Encosto
Carretão Reduzida
Toyota Bandeirante 92...
N Orig. 3622298002

9040W

1 - R\$ 586,00
3 - R\$ 580,00
5 - R\$ 575,00



C/ Porcas + Trava
Manga Eixo Dianteira
Toyota Bandeirante até 79
"Furos 8mm"
"Aço Forjado"
Nº Orig. 4343198001

9041W

1 - R\$ 586,00
3 - R\$ 580,00
5 - R\$ 575,00



C/ Porcas + Trava
Manga Eixo Dianteira
Toyota Bandeirante 79/82
"Furos 10mm"
"Aço Forjado"
Nº Orig. 4343198003

9042W

1 - R\$ 628,00
3 - R\$ 619,00
5 - R\$ 610,00



C/ Porcas + Trava
Manga Eixo Dianteira
Toyota Bandeirante 83...
"Furos 10mm"
"Aço Forjado"
Nº Orig. 4343198005

8001K

1 - R\$ 52,00
3 - R\$ 50,00
5 - R\$ 48,00



Porca Manga
Eixo Dianteira "Reparo"
Toyota Bandeirante até 82

8004K

1 - R\$ 59,00
3 - R\$ 57,00
5 - R\$ 55,00



Porca Manga
Eixo Dianteira "Reparo"
Toyota Bandeirante 83...
Hilux 4x4 92/2004

9043

1 - R\$ 18,00
3 - R\$ 17,00
5 - R\$ 16,00



Med. 8mm x 43mm
Prisioneiro Cubo Roda
"C/ Cone"
Toyota Bandeirante
"Dianteiro/Traseiro"
Nº Orig. 9002116009

5126

1 - R\$ 108,00
3 - R\$ 105,00
5 - R\$ 102,00



Com Capa Alumínio
Rolamento Coluna Direção
F-100/600/1000/4000/11000
até 92
Toyota Bandeirante 81...
N Orig. 83TU3D650A

9062W

1 - R\$ 678,00
3 - R\$ 668,00
5 - R\$ 658,00



Pintado Montado Engraxado
Suporte Pino Central
Direção "Completo"
Toyota Bandeirante
"Adaptado C/ Rolamento"
Nº Orig. 4542498001WILL

8213

1 - R\$ 82,00
3 - R\$ 79,00
5 - R\$ 77,00



Reparo Terminal
Direção "Castanha"
Toyota Bandeirante
Hilux 92/95
Nº Orig. 4547335010

8223

1 - R\$ 62,00
3 - R\$ 60,00
5 - R\$ 58,00



Sanfona Filtro Ar
Toyota Bandeirante
"Moderna"
N Orig. 1788198002

8224

1 - R\$ 61,00
3 - R\$ 58,00
5 - R\$ 55,00



Mangueira Filtro Ar
Toyota Bandeirante
Motor 14B
Nº Orig. 1788198008

8282

1 - R\$ 69,00
3 - R\$ 66,00
5 - R\$ 63,00



Reparo Alavanca Câmbio
Toyota Bandeirante até 93

8283

1 - R\$ 89,80
3 - R\$ 85,80
5 - R\$ 83,00



Reparo Alavanca Câmbio
Toyota Bandeirante 93...

9072

1 - R\$ 106,00
3 - R\$ 103,00
5 - R\$ 100,00



Sapata Freio
Toyota Bandeirante
Dianteiro 67/92
Traseiro 67...
Nº Orig. 4743198002

1574

1 - R\$ 66,00
3 - R\$ 64,00
5 - R\$ 62,00



Jogo Molas Sapata
Freio Dianteiro/Traseiro
Toyota Bandeirante
Nº Orig. 9002506005

8220

1 - R\$ 195,00
3 - R\$ 190,00
5 - R\$ 186,00



Para 2 Rodas
Jogo Vedação Munhão
"Completo"
Toyota Bandeirante até 83
Nº Orig. 0443598001



PACOTE
AUTOOPAR
11ª FEIRA DE FORNECEDORES DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

OFERTAS

<p>18038</p> <p>1 - R\$ 260,00 3 - R\$ 247,00 5 - R\$ 236,00</p> <p>Borracha Junta Tampa Válvulas "Kit" Hilux Pitbull * SW4 2005... 2.5/3.0 Diesel 2KDFTV/1KDFTV N Orig. 112130C010WILL</p>	<p>18046</p> <p>1 - R\$ 157,00 3 - R\$ 152,00 5 - R\$ 148,00</p> <p>Vedador Tampa Válvulas "Kit" Hilux Pitbull * SW4 2005... 2.5/3.0 Diesel 2KDFTV/1KDFTV N Orig. 2368130010</p>	<p>18047</p> <p>1 - R\$ 78,00 3 - R\$ 76,00 5 - R\$ 73,00</p> <p>Vedador Tampa Válvulas "Kit" Hilux Pitbull * SW4 2005... 2.5/3.0 Diesel 2KDFTV/1KDFTV N Orig. 2368130010WILL</p>	<p>8499</p> <p>1 - R\$ 59,00 3 - R\$ 56,00 5 - R\$ 52,00</p> <p>Tampa Reservatório Expansão Hilux Pitbull 2005... Nº Orig. 1640153010</p>
<p>9973</p> <p>1 - R\$ 38,00 3 - R\$ 37,00 5 - R\$ 34,00</p> <p>13 Libras Tampa Radiador Hilux 2.8 L-200 Sport/Outdoor * Pajero 2.8 Hyundai HR 2.5 8V Kia Bongo 2.5 8V Besta * Topic 2.2/2.7 Nº Orig. MB660735</p>	<p>8855</p> <p>1 - R\$ 23,00 3 - R\$ 22,00 5 - R\$ 20,50</p> <p>Tampa Óleo Motor Hilux 2.4/2.8 até 2004 Nº Orig. 1218070020</p>	<p>9974</p> <p>1 - R\$ 23,00 3 - R\$ 22,00 5 - R\$ 19,00</p> <p>Tampa Óleo Motor Hilux Pitbull 2005... Corolla 2002/2009 Nº Orig. 1218021010</p>	<p>8759</p> <p>1 - R\$ 71,00 3 - R\$ 68,00 5 - R\$ 64,00</p> <p>Flexível Lubrificação Exaustor Hilux 2.8 92/2004 N Orig. 9092302077</p>
<p>18069</p> <p>1 - R\$ 208,00 3 - R\$ 198,00 5 - R\$ 188,00</p> <p>Pinhão Velocímetro "Sensor Completo" Hilux Pitbull 2.5/3.0 2005... N Orig. 8318112020</p>	<p>5605</p> <p>1 - R\$ 37,50 3 - R\$ 36,50 5 - R\$ 35,00</p> <p>Anel Semi Eixo Traseiro Hilux até 2004 Hilux Pitbull 2005/2008 Nº Orig. 4242320010</p>	<p>8486</p> <p>1 - R\$ 45,00 3 - R\$ 43,00 5 - R\$ 41,00</p> <p>Anel Semi Eixo Traseiro Hilux Pitbull 2008... Nº Orig. 4242371010</p>	<p>18011</p> <p>1 - R\$ 169,00 3 - R\$ 159,00 5 - R\$ 148,00</p> <p>Anel Semi Eixo Traseiro "Rotor" Hilux Pitbull 2005/2008 "Com Abs" "Furo 40mm" Nº Orig. 4351735010</p>
<p>6503</p> <p>1 - R\$ 279,00 3 - R\$ 268,00 5 - R\$ 258,00</p> <p>Flange Cardan Traseiro "Primário" Hilux até 2004 Nº Orig. 3730435041</p>	<p>18126</p> <p>1 - R\$ 379,00 3 - R\$ 360,00 5 - R\$ 349,00</p> <p>Flange Pinhão Diferencial Traseiro Hilux Pitbull 2016... N Orig. 412040K130</p>	<p>8498</p> <p>1 - R\$ 27,00 3 - R\$ 25,00 5 - R\$ 23,00</p> <p>Coifa Guarda Pó Cardan Hilux Pitbull 2005... Ranger 98... Nº Orig. 373340C10</p>	<p>7655</p> <p>1 - R\$ 112,00 3 - R\$ 107,00 5 - R\$ 103,00</p> <p>Aço 12.9 Parafuso Barra Torção "Reparo Parcial" Hilux até 2004</p>
<p>5638</p> <p>1 - R\$ 32,00 3 - R\$ 30,00 5 - R\$ 29,00</p> <p>Pino Pastilha Freio Dianteiro "Reparo" Hilux 4x4 até 2004 Nº Orig. 9024006158</p>	<p>8867</p> <p>1 - R\$ 32,00 3 - R\$ 30,00 5 - R\$ 29,00</p> <p>Pino Pastilha Freio Dianteiro "Reparo" Hilux Pitbull 4x4 2005... Nº Orig. 900690K071</p>	<p>18049</p> <p>1 - R\$ 178,00 3 - R\$ 176,00 5 - R\$ 174,00</p> <p>Bucha Fixação Caixa Direção "Jogo" Hilux SW4 2005... N Orig. 442000K080WILL</p>	<p>8413</p> <p>1 - R\$ 76,00 3 - R\$ 74,00 5 - R\$ 72,00</p> <p>Nylon Bucha Fixação Caixa Direção "Jogo" Hilux Pitbull 2005... N Orig. 455220K050/60</p>

8652W 

1 - R\$ 150,00
3 - R\$ 139,00
5 - R\$ 129,00

Engrenagem Bomba Óleo Motor "Reparo" L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "C/ Chaveta" N° Orig. MD099211WILL

3208 

24 Dentes

1 - R\$ 190,00
3 - R\$ 180,00
5 - R\$ 168,00

Engrenagem Virabrequim L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 Kia Bongo K2500 até 2012 Hyundai HR 2.5 até 2012 N Orig. MD164831

3209 

1 - R\$ 232,00
3 - R\$ 215,00
5 - R\$ 199,00

Engrenagem Dentada Virabrequim L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "38 Dentes Finos" N Orig. MD164835

3208W 

1 - R\$ 139,00
3 - R\$ 129,00
5 - R\$ 120,00

Engrenagem Eixo Compensador Motor L200 Sport/Outdoor 2003/2011 Hyundai HR "19 Dentes" N Orig. MD199039

8792 

1 - R\$ 60,00
3 - R\$ 58,00
5 - R\$ 56,00

Arruela Posicionadora Ângulo Virabrequim L-200 Sport/Outdoor 2003... Pajero N° Orig. MD348238

3588 

1 - R\$ 37,00
3 - R\$ 35,00
5 - R\$ 33,00

Arruela Flange Engrenagem Virabrequim L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor N° Orig. MD050121

3202 

16 Libras Nacional

1 - R\$ 38,00
3 - R\$ 37,00
5 - R\$ 36,00

Tampa Radiador L-200 96/2006 * Pajero Sport Kia Bongo K2400/2500 Besta * Topic 2.2/2.7 Hyundai HR 2.5 8V N Orig. MR597126

6538 

1 - R\$ 22,00
3 - R\$ 21,00
5 - R\$ 21,00

Tampa Óleo Motor L-200 Sport/Outdoor L-200 Triton 3.2 Diesel 2007... N° Orig. MD354664

6987 

1 - R\$ 65,00
3 - R\$ 62,00
5 - R\$ 59,00

Esticador Correia Alternador L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 N° Orig. MD327591

16111 

1 - R\$ 240,00
3 - R\$ 230,00
5 - R\$ 220,00

Tubo Combustível "Pescador Tanque" L-200 Sport/Outdoor 2003... N° Orig. MR134067

7611 

Borracha

1 - R\$ 40,00
3 - R\$ 38,00
5 - R\$ 36,00

Vedador Tampa Válvulas "Jogo" L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 L-300 Hyundai H-100 N° Orig. 89405B

6651W 

1 - R\$ 77,00
3 - R\$ 75,00
5 - R\$ 72,00

Junta Tampa Válvulas "Kit" "C/ Vedadores" L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 L-300 N° Orig. MD050312P

6928 

1 - R\$ 56,00
3 - R\$ 54,00
5 - R\$ 52,00

Mangueira Retorno Bomba Vácuo "Exaustor" L-200 Triton 3.2 2007... Diesel N° Orig. MN116982

9999 

1 - R\$ 35,00
3 - R\$ 32,00
5 - R\$ 30,00

Mangueira Retorno Bomba Vácuo "Exaustor" L-200 96/2006 * L-300 Hyundai H-100 N Orig. MD105057

9999W 

1 - R\$ 77,00
3 - R\$ 73,00
5 - R\$ 69,00

Mangueira Retorno Bomba Vácuo "Exaustor" L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 N° Orig. MD320155

8744 

1 - R\$ 107,00
3 - R\$ 102,00
5 - R\$ 96,00

Flexível Bomba Vácuo "Exaustor" L-200 96/2006 "Med. 173,00mm" N° Orig. MD074323

8745 

1 - R\$ 102,00
3 - R\$ 98,00
5 - R\$ 94,00

Flexível Bomba Vácuo "Exaustor" L-200 Sport/Outdoor 2003... Pajero 2004... "Med. 178,00mm" N° Orig. MD307104

8895W 

1 - R\$ 174,00
3 - R\$ 166,00
5 - R\$ 158,00

Garfo Embreagem "C/ Guarda Pó" L-200 Sport/Outdoor Pajero N° Orig. ME581174WILL

16268 

1 - R\$ 170,00
3 - R\$ 162,00
5 - R\$ 152,00

Cruzeta Cardan Traseiro L-200 Triton 2017...

6695 

1 - R\$ 54,00
3 - R\$ 52,00
5 - R\$ 50,00

Reparo Alavanca Câmbio L-200 96/2006

6696 

1 - R\$ 50,00
3 - R\$ 49,00
5 - R\$ 48,00

Reparo Alavanca Reduzida L-200 96/2006

7661 

1 - R\$ 31,00
3 - R\$ 30,00
5 - R\$ 29,00

Pinhão Velocímetro L-200 96/2006 "25 dentes" N Orig. MD705465

16108 

1 - R\$ 41,00
3 - R\$ 40,00
5 - R\$ 38,00

Pinhão Velocímetro L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "25 Dentes" N° Orig. MD739275

16075 

1 - R\$ 172,00
3 - R\$ 169,00
5 - R\$ 160,00

Anel Semi Eixo Traseiro "Rotor" L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 L-200 Triton 2007... "Com Abs" N° Orig. MR11877



OFERTAS

PATRAL
 PEÇAS AUTOMOTIVAS



9023

1 - R\$ 136,00
 3 - R\$ 130,00
 5 - R\$ 124,00



Bucha Pino
 Central Direção
Toyota Bandeirante 78...
 "Latão"
 N Orig. 9002384001

9022

1 - R\$ 212,00
 3 - R\$ 201,00
 5 - R\$ 192,00



Pino Central Direção
Toyota Bandeirante 78...
 N° Orig. 4542298002

9022K

1 - R\$ 346,00
 3 - R\$ 330,00
 5 - R\$ 315,00



Pino Central Direção
 "Kit Bucha Bi-Metal"
Toyota Bandeirante 78...
 N° Orig. 4542298002WILL

9905

1 - R\$ 130,00
 3 - R\$ 123,00
 5 - R\$ 119,00



Metal Patente
 Bucha Caixa Reduzida
 "Saída Dianteira"
L-200 96/2006
 "Já na Medida
 Dispensa Ajustagem"

16170

1 - R\$ 130,00
 3 - R\$ 123,00
 5 - R\$ 119,00



Bucha Caixa Reduzida
 "Saída Traseira"
L-200 Triton 2007...
 N° Orig. 3201A011WILL

6006W

1 - R\$ 106,80
 3 - R\$ 99,80
 5 - R\$ 95,00



Metal Patente
 Cx. Eaton 260F/240F/FSV/CL2615
 Bucha Canhão
F-1000/2000/4000
A/C/D-10/20
 "Já na Medida
 Dispensa Ajustagem"
 N° Orig. 3312422/3315337

2482W

1 - R\$ 110,00
 3 - R\$ 104,00
 5 - R\$ 99,80



Metal Patente
 Cx. Eaton FSO 130
 Bucha Canhão
S-10 * Blazer 4x2
 "Já na Medida
 Dispensa Usinagem"
 N° Orig. 93643230

9561

1 - R\$ 122,00
 3 - R\$ 116,00
 5 - R\$ 110,00



Metal Patente
 Bucha Traseira
 Caixa Redução
S-10 * Blazer 4x4 98/2011
 N° Orig. 15665313

4020

1 - R\$ 56,00
 3 - R\$ 54,00
 5 - R\$ 52,00



Bronze Autolubrificante
 Bucha Volante Motor
A/C/D-10/20/40
 Motor Perkins/Maxion
S-10 2.5 Maxion HSD Diesel
Opala * Caravan 69/92
 N° Orig. 03752487

4195

1 - R\$ 94,00
 3 - R\$ 90,00
 5 - R\$ 88,00



Bronze Autolubrificante
 Bucha Volante Motor
F-1000/4000/11000/22000
 Motor MWM 4/6 Cil
VW 7.100/8.100/8.140/12.140
 Motor MWM/Cummins
 Ford Cargo 814/815/915 Motor Cummins
 N° Orig. TEG105315 N° Orig. 707600B

1837

1 - R\$ 32,00
 3 - R\$ 30,00
 5 - R\$ 29,00



Bronze Autolubrificante
 Bucha Volante Motor
Jeep * F-75 * Rural
 Motor 6 Cil.
 N° Orig. 18259

6829

1 - R\$ 66,00
 3 - R\$ 62,00
 5 - R\$ 59,00



Bronze Grafitado
 Bucha Manga
 Eixo Dianteira
Willys 4x4 Todos
 N° Orig. 649783

9077

1 - R\$ 98,00
 3 - R\$ 93,00
 5 - R\$ 89,00



Bronze Grafitado
 Bucha Manga
 Eixo Dianteira
Toyota Bandeirante 83...
 N° Orig. 9002381010

2035

5 - R\$ 8,00
 10 - R\$ 7,00
 15 - R\$ 6,00



Bronze
 Bucha Pino Dobradiça Porta
F-1000/4000/22000 até 92
A/C/D-10/20/40
Corcel * Del Rey
 N Orig. 03912960

5047



1 - R\$ 164,00
3 - R\$ 162,00
5 - R\$ 158,00

Cromado Com Vedador T Original
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
F-100/1000/2000 79/92
A/C/D-10/20 79/92
Ø 79,00mm
N Orig. 94604125

5047A



1 - R\$ 154,00
3 - R\$ 153,00
5 - R\$ 149,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
F-100/1000/2000 79/92
A/C/D-10/20 79/92
Ø 79,00mm
N Orig. 94604125WILL

6009A



1 - R\$ 112,00
3 - R\$ 108,00
5 - R\$ 105,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
A/C/D-20 93... * Silverado
F-1000 93/98
Ø 54mm
N Orig. 93215606WILL

6009



1 - R\$ 89,00
3 - R\$ 87,00
5 - R\$ 85,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
A/C/D-20 93... * Silverado
F-1000 93/98
Ø 54mm
N Orig. 93215606

8135A



1 - R\$ 136,00
3 - R\$ 133,00
5 - R\$ 129,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
F-250/350/4000 98...
Freio Traseiro
F-4000 98...
Ø 54mm
N Orig. F81Z2120AA

8135



1 - R\$ 124,00
3 - R\$ 121,00
5 - R\$ 117,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
F-250/350/4000 98...
Freio Traseiro
F-4000 98...
Ø 54mm
N Orig. F81Z2194AA

4462A



1 - R\$ 174,00
3 - R\$ 169,00
5 - R\$ 165,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
S-10 * Blazer 4x2
Toyota Bandeirante 95/2001
Ø 66,00mm
N Orig. 93236569

4462



1 - R\$ 138,00
3 - R\$ 133,00
5 - R\$ 129,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
S-10 * Blazer 4x2
Toyota Bandeirante 95/2001
Ø 66,00mm
N Orig. 18029810

3171W



1 - R\$ 119,00
3 - R\$ 117,00
5 - R\$ 115,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
S-10 4x2/4x4 2012...
Trailblazer 2012...
Ø 44,36mm
Nº Orig. 52019860

3171



1 - R\$ 80,00
3 - R\$ 78,00
5 - R\$ 76,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
S-10 4x2/4x4 2012...
Trailblazer 2012...
Ø 44,36mm
N Orig. 52019860WILL

2700W



1 - R\$ 137,00
3 - R\$ 135,00
5 - R\$ 133,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
Ranger 2012...

2700



1 - R\$ 88,00
3 - R\$ 86,00
5 - R\$ 84,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
Ranger 2012...

9147A



1 - R\$ 146,00
3 - R\$ 143,00
5 - R\$ 141,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
Ranger 4x2/4x4 98/2012
Ø 46mm
N Orig. BF7T2128A

9147



1 - R\$ 109,00
3 - R\$ 106,00
5 - R\$ 104,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
Ranger 4x2/4x4 98/2012
Ø 46mm

4637A



1 - R\$ 119,00
3 - R\$ 116,00
5 - R\$ 114,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
L-200 96/2006
L-300 92...
Ø 57mm
N Orig. MB500779P

4637



1 - R\$ 108,00
3 - R\$ 105,00
5 - R\$ 103,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
L-200 96/2006
L-300 92...
Ø 57mm
N Orig. MB500779

8796A



1 - R\$ 118,00
3 - R\$ 116,00
5 - R\$ 113,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
Besta GS 2.7 98...
Hyundai HR
Ø 46mm

8796



1 - R\$ 81,00
3 - R\$ 79,00
5 - R\$ 77,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
Besta GS 2.7 98...
Hyundai HR 2005...
Ø 46mm

7646



1 - R\$ 81,00
3 - R\$ 79,00
5 - R\$ 77,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
L-200 Sport/Outdoor
Pajero Sport
Ø 42,7mm
N Orig. MR955109P

7644



1 - R\$ 69,00
3 - R\$ 67,00
5 - R\$ 65,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
L-200 Sport/Outdoor
Pajero Sport
Ø 42,7mm
N Orig. MR955109

18174W



1 - R\$ 105,00
3 - R\$ 102,00
5 - R\$ 99,00

Cromado
Pistão Freio Traseiro "Reparo"
Hilux SW4 2016...
"Diam. 48,00mm"
Nº Orig. 4773160020W

18174



1 - R\$ 92,00
3 - R\$ 89,00
5 - R\$ 86,00

Cromado
Pistão Freio Traseiro
Hilux SW4 2015...
Ø 48,00mm
Nº Orig. 4773160020

7354A



1 - R\$ 124,00
3 - R\$ 122,00
5 - R\$ 120,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro "Reparo"
Amarok 2010...
"Sistema Bosch"
Ø 47,9mm
Nº Orig. 400771CR100A

7354



1 - R\$ 76,00
3 - R\$ 74,00
5 - R\$ 72,00

Cromado
Pistão Freio Dianteiro
Amarok 2010...
Sistema Bosh
Ø 47,9mm



desde 1982



OFERTAS

Dirigindo seus sonhos



@PATRALPECAS



BAIXE NOSSO CATÁLOGO
ELETRÔNICO NO SITE
WWW.PATRAL.COM.BR

OU NA SUA LOJA DE
APLICATIVOS:



<p>12084</p> <p>1 - R\$ 208,00 3 - R\$ 193,00 5 - R\$ 179,00</p> <p>Sensor Posição Comando "Fase" Ranger 2.2/3.2 Diesel 2012... N Orig. 6C1112K073AC</p>	<p>12172</p> <p>1 - R\$ 83,00 3 - R\$ 76,00 5 - R\$ 71,00</p> <p>Sensor Pressão Óleo Ranger 2.5 Flex 2012... N Orig. 6U5Z9278G</p>	<p>12175</p> <p>1 - R\$ 88,00 3 - R\$ 82,00 5 - R\$ 76,00</p> <p>Sensor Temperatura Água Ranger 2.2/3.2 Diesel 2012... N Orig. 7M5112A648BA</p>	
<p>12174</p> <p>1 - R\$ 81,00 3 - R\$ 74,00 5 - R\$ 69,00</p> <p>Sensor Pressão Óleo Ranger 2.2/3.2 Diesel 2012... N Orig. 3S719278AB</p>	<p>12173</p> <p>1 - R\$ 58,00 3 - R\$ 53,00 5 - R\$ 49,00</p> <p>Sensor Temperatura Água Ranger 2.5 Flex 2012... N Orig. F8CZ12A648B</p>	<p>16235</p> <p>1 - R\$ 95,00 3 - R\$ 87,00 5 - R\$ 81,00</p> <p>Sensor Luz Ré L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 N Orig. ME581047</p>	<p>16244</p> <p>1 - R\$ 262,00 3 - R\$ 243,00 5 - R\$ 225,00</p> <p>Sensor Rotação Virabrequim "Ângulo" L-200 Triton 3.2 2007/2015 N Orig. 1865A074</p>
<p>16123</p> <p>1 - R\$ 47,00 3 - R\$ 43,00 5 - R\$ 39,00</p> <p>Sensor Temperatura Água L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "Indicador Painel" Nº Orig. MD091056</p>	<p>16120</p> <p>1 - R\$ 54,00 3 - R\$ 50,00 5 - R\$ 46,00</p> <p>Sensor Pressão Óleo L-200 Triton 2007... N Orig. MN163743</p>	<p>16122</p> <p>1 - R\$ 70,00 3 - R\$ 64,00 5 - R\$ 60,00</p> <p>Sensor Temperatura Água L-200 Triton 2007... "C/ Plug" Nº Orig. MD177572</p>	<p>16119</p> <p>1 - R\$ 46,00 3 - R\$ 38,00 5 - R\$ 35,00</p> <p>Sensor Pressão Óleo L-200 96/2006 L-200 Sport/Outdoor 2003... N Orig. MD138993</p>
<p>16125</p> <p>1 - R\$ 108,00 3 - R\$ 99,00 5 - R\$ 92,00</p> <p>Ponta Esfera Sensor Tração 4x4 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "Câmbio Automático" N Orig. MB811554</p>	<p>16114</p> <p>1 - R\$ 114,00 3 - R\$ 106,00 5 - R\$ 98,00</p> <p>Sensor Velocidade L-200 Triton 3.2 Diesel "Câmbio Manual" N Orig. MR122305</p>	<p>16127</p> <p>1 - R\$ 105,00 3 - R\$ 97,00 5 - R\$ 90,00</p> <p>Ponta Esfera Sensor Tração 4x4 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "Câmbio Manual" N Orig. MB811555</p>	<p>16128</p> <p>1 - R\$ 105,00 3 - R\$ 97,00 5 - R\$ 90,00</p> <p>Ponta Pino Sensor Tração 4x4 L-200 Sport/Outdoor 2003/2011 "Câmbio Manual" N Orig. MB886427</p>



OFERTAS

Dirigindo seus sonhos



7755

1 - R\$ 258,00
3 - R\$ 239,00
5 - R\$ 222,00



Sensor Rotação Virabrequim
L-200 Sport/Outdoor Pajero Sport
N Orig. MD342826

3201

1 - R\$ 90,00
3 - R\$ 83,00
5 - R\$ 77,00



Sensor Filtro Combustível
L-200 96/2006
Nº Orig. MB504638

3590

1 - R\$ 208,00
3 - R\$ 192,00
5 - R\$ 178,00



Sensor Rotação "Superior"
L-200 Triton 3.2 2007... Diesel
"Câmbio Automático"
N Orig. MR518300

3204

1 - R\$ 251,00
3 - R\$ 233,00
5 - R\$ 216,00



Sensor Rotação Virabrequim
Frontier Sel 2007...
N Orig. 23731EC00A

3205

1 - R\$ 259,00
3 - R\$ 239,00
5 - R\$ 222,00



Sensor Rotação Comando
Frontier Sel 2007...
N Orig. 23731EC01A

18084

1 - R\$ 74,00
3 - R\$ 69,00
5 - R\$ 64,00



Sensor Luz Ré
Hilux Pitbull 2005...
N Orig. 842100K010

18071

1 - R\$ 66,00
3 - R\$ 60,00
5 - R\$ 56,00



Sensor Pressão Óleo
Hilux Pitbull 2005/2015
N Orig. 8353028010

18073

1 - R\$ 69,00
3 - R\$ 64,00
5 - R\$ 59,00



Sensor Temperatura Água
Hilux Pitbull 2005/2015
N Orig. 8942233030

18141

1 - R\$ 227,00
3 - R\$ 210,00
5 - R\$ 195,00



Sensor Rotação Virabrequim "Ângulo"
Hilux Pitbull 2.5/3.0 2005...
Nº Orig. 90919-05025

18070

1 - R\$ 44,00
3 - R\$ 41,00
5 - R\$ 38,00



Sensor Pressão Óleo
Hilux 2.8/3.0 97/2004
N Orig. 8353014040

18074

1 - R\$ 82,00
3 - R\$ 76,00
5 - R\$ 70,00



Sensor Bomba Injetora Combustível
Hilux Pitbull 2005....
N Orig. 8945460010

18072

1 - R\$ 52,00
3 - R\$ 48,00
5 - R\$ 44,00



Sensor Temperatura Água
Hilux 2.8/3.0 97/2004
N Orig. 8342020020

20451

1 - R\$ 181,00
3 - R\$ 168,00
5 - R\$ 156,00



Sensor Rotação Virabrequim
Hyundai HR até 2012
N Orig. 3965042600

20452

1 - R\$ 84,00
3 - R\$ 78,00
5 - R\$ 72,00



Sensor Temperatura Água "3 Pinos"
Hyundai HR
N Orig. 3922042700

20199

1 - R\$ 74,00
3 - R\$ 68,00
5 - R\$ 63,00



Sensor Temperatura Água "2 pinos"
Hyundai HR
Nº Orig. 9465042052

20194

1 - R\$ 128,00
3 - R\$ 118,00
5 - R\$ 112,00



Sensor Temperatura Água
Ducato 2.3 2010
Nº Orig. 504127558

20201

1 - R\$ 52,00
3 - R\$ 49,00
5 - R\$ 45,00



Sensor Pressão Óleo
Frontier Sel 2007...
Nº Orig. 252404M40E

20195

1 - R\$ 66,00
3 - R\$ 61,00
5 - R\$ 57,00



Sensor Temperatura Água
Ducato 2.3 2010...
Nº Orig. 500382599